



أجزاء ومقتطفات...

ESP_028269_1755

هذه المنصة أو الونش الطائر مالت بمقدار ٤٥ درجة وأخذت في الطيران بعيداً حتى نفذ وقودها وإرتطمت بالسطح. الجزء الموضّح من الصورة هنا يبيّن موقع إرتطام المنصة بالسطح. وحيث أنّ المنصة كانت تطير من إتجاه الشمال غرب قبل أرتطامها بالأرض، فإنّ الإرتطام نفسه أزاح الكثير من الغبار الفاتح اللون في هذا الإتجاه مظهراً الطبقة الصخرية الداكنة القابضة تحت الغبار. من الواضح أنّ هذا الإرتطام كان عنيفاً!