



هذه المنصّة أو الونش الطائر مالت بمقدار ٤٥ درجة وأخذت في الطيران بعيداً حتّى نفذ وقودها وإرتطمت بالسطح. الجزء الموضّح من الصورة هنا يبيّن موقع إرتطام المنصّة بالسطح. وحيث أنّ المنصّة كانت تطير من إتجاه الشمال غرب قبل أرتطامها بالأرض، فإنّ الإرتطام نفسه أزاح الكثير من الغبار الفاتح اللون في هذا الإتجاه مظهراً الطبقة الصخرية الداكنة القابعة تحت الغبار. من الواضح أنّ هذا الإرتطام كان عنيفاً!

أجزاء ومقتطفات...